


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRAV. JOSEFA DA SILVA CUNHA – VILA DOURADA

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

⊕



Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUA SEVERINO TEODORO – VILA DOURADA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

φ



Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Farcisio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUA JOSEFA S. CUNHA – VILA DOURADA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

9

RUA JOSEFA DA SILVA CUNHA






Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUA CLÁUDIA MOTA – VILA DOURADA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

P



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RUA BUIQUE – VILA DOURADA
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

D



Responsável pela Medição
Djailson Pereira de Oliveira
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163