


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**RUA MANOEL DE MOURA – VILA RICA**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO 04**

*P*






Responsável pela Medição  
**Djailson Pereira de Oliveira**  
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada


Secretário de Infraestrutura  
**Tarcísio Cruz Muniz**  
Matrícula: 478163





  
Responsável pela Medição  
Djailson Pereira de Oliveira  
CRT: 181613657-3


Empresa Contratada

  
Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula: 478163

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO – VILA RICA**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO 04**

9





Responsável pela Medição  
Djailson Pereira de Oliveira  
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula: 478163






Responsável pela Medição  
Djailson Pereira de Oliveira  
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula: 478163





Responsável pela Medição  
Djailson Pereira de Oliveira  
CRT: 181613657-3

Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz  
Matrícula: 478163